

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波建顺达轴承有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JC230824
用人单位名称	宁波建顺达轴承有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	余姚市朗霞街道新新村	联系人	王佐
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	孟雷风	项目审核人	吕烽
项目负责人	朱毅东奇	项目签发人	李泽廷
现场调查人员	毛佳丹, 李翠云		
调查时间	2023-05-29	用人单位陪同人	蔡丹
检查范围	模具车间、注塑车间、磨削车间、装配车间		
存在的职业病危害因素	噪声		
采样、检测人员	朱毅东奇, 刘颖东		
采样、检测时间	2023-06-05	用人单位陪同人	蔡丹
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 0 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 23 个点、个体 0 个, 其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 09 月 18 日		

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023(A/0)

生效日期 2023-04-01

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01


附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01



浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD47-2023 (A/0)

生效日期 2023-04-01

